


# EXPERIENCIA SINIESTRO

## “EDIFICIO WINDSOR”

# CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO






## EL SINIESTRO

En la madrugada del 13 de febrero del 2005, se dio la noticia de la ocurrencia de un gran incendio en el corazón financiero de Madrid.

La espectacularidad del mismo hizo que la noticia se difundiera, rápidamente, por todo el mundo.



## ASPECTOS OBJETO DE ANÁLISIS

1. CONSIDERACIONES SOBRE PROTECCIÓN DEL RIESGO.
2. CONSIDERACIONES SOBRE ACUMULACIONES.
3. CONSIDERACIONES SOBRE CÁLCULO PML.
4. CONSIDERACIONES SOBRE ADECUACIÓN COBERTURAS.

## 1. CONSIDERACIONES SOBRE PROTECCIÓN DEL RIESGO:

- ➔ *Constructivo*
- ➔ *Prevención*
- ➔ *Extinción*
- ➔ *Gestión / Administración*



## 2. CONSIDERACIONES SOBRE ACUMULACIONES:

*Cúmulo en el riesgo asegurado*



*Necesidad de conocer perfectamente el cúmulo de pérdidas posibles para el Asegurador de los riesgos colindantes.*

## Incendio en el edificio Windsor



Portada

Localización

Fuego

El edificio Windsor está ubicado en una de las principales zonas comerciales y de negocios de Madrid.



### 3. CONSIDERACIONES SOBRE CÁLCULO PML:

*El riesgo de colapso se barajó durante el incendio.*



#### 4. CONSIDERACIONES SOBRE ADECUACIÓN COBERTURAS:

➤ COBERTURAS:

- ➔ *Adecuadas a la magnitud del riesgo*
- ➔ *Límites de indemnización suficientes*

➤ SUMAS ASEGURADAS:

- ➔ *Por daños propios*
- ➔ *Pérdidas consecuenciales*
- ➔ *Daños a terceros (Responsabilidad Civil)*

## EDIFICIOS EN ALTURA

¿Son suficientes los medios de prevención y extinción actuales?





**“PREVER PARA PREVENIR”**