



Las Consultorías Medioambientales como Herramienta de la Gerencia de Riesgos

I - EJEMPLOS DE SINIESTROS CON PRODUCTOS PELIGROSOS

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS - AGERS

Norbert Nägele



Kepler, Ingeniería y Ecogestión, S.L.



ACCIDENTE DE UN CAMIÓN CISTERNA EN LA COSTA ATLANTICA

- Un camión cisterna con 33,000 l de gasóleo sufre un accidente con el resultado del vertido de unos 28,000 l en el terreno
- El lugar forma parte de un entorno de importante valor ecológico con influencia mareal
- El vertido llega al cauce de un arroyo



ACCIDENTE DE UN CAMIÓN CISTERNA

- Acuden los bomberos, Guardia Civil y el SIU de CONTEROL/KEPLER-INTECO ASTUR
- En menos de 1 hora, el Servicio de Intervención Urgente de CONTEROL/KEPLER comienza a actuar en la limpieza de la calzada y en la contención del vertido con materiales absorbentes
- Se realiza un desbroce en una zona de densa vegetación de ribera
- Se realizan varias presas de retención de hidrocarburos



Intervención urgente (1/2)

Construcción de presas de retención de hidrocarburos





Intervención urgente (2/2)

Instalación de barreras y material absorbente en el cauce



Barreras absorbentes



Mantas absorbentes

